

## PARTE REVISIÓN ESTRUCTURAL DE EMISARIO SUBMARINO

ISLA: MALLORCA.	FECHA: 29 Y 31/03/2021.
EMISARIO: SAN TELMO	Coordenadas inicio: 31 S 0477194 - 4376486. (UTM, huso ETRS89)
FECHA: 29 Y 31/03/2021.	Coordenadas final: 31 S 0443872 - 4380619. (UTM, huso ETRS89)
EMPRESA: BACOSUB SL.	

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIÁMETRO TUBERÍA: 125mm-150mm.  
MATERIAL TUBERÍA: Pvc y polietileno.  
LONGITUD TUBERÍA: 780m.  
PROFUNDIDAD VERTIDO: 22'7m.  
TIPO DE ANCLAJE: Bloques de hormigón.  
Nº DIFUSORES: Uno en forma de U invertida.

### RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

CALIDAD VISUAL DEL VERTIDO: No se aprecia en el difusor.  
ROTURAS EN EL TRAZADO (Nº Y LOCALIZACIÓN GPS):  
Nº15 0443997 - 4380700 falta 20m de tubería.  
Nº16 0444003 - 4380704 falta 20m de tubería.  
Nº30 0444202 - 4380911 falta 6m de tubería.  
DIFUSORES ROTOS (Nº Y LOCALIZACIÓN GPS):  
No hay.  
INCIDENCIAS EN LOS ANCLAJES (Nº Y LOCALIZACIÓN GPS):  
Nº10 0443960 - 4380666 fuera de sitio.  
Nº12 0443981 - 4380688 fuera de sitio.  
Nº17 0444033 - 4380725 fuera de sitio.  
Nº18 0444047 - 4380733 fuera de sitio.  
Nº19 0444049 - 4380735 fuera de sitio.  
Nº21 0444112 - 4380783 fuera de sitio.  
Nº32 0444301 - 4380909 fuera de sitio.  
ESTADO DEL BALIZAMIENTO: No hay.

OBSERVACIONES:

Fdo: